


### Заключение №2.0107.2

заказчик <b>ООО «РИ-Пионер»</b>	исполнитель <b>ООО «Инспекция»</b>
дата <b>07.04.2021 г.</b>	место проведения <b>Тагринское м-р, к.№25а</b>
Наименование inspected instrument <b>ЛБТ 147х13П; к-кт №3-2018</b>	количество <b>002 шт.</b>
методы контроля <b>ВИК, УЗД, УЗТ.</b>	НТД РД 03-606-03; РД 39-013-90; РД 41-01-25-89; МУ 1198-00.001, тех. задание.
используемые приборы и инструменты	
Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021 г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021 г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021 г..	

Схема контроля:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

<b>БРАК.</b> Инструмент к работе <b>не годен</b> , кол - во						<b>002 шт.</b>
ремонт ЗП муфта			ремонт ЗП ниппель			ремонт тело
наружный $\phi$	резьбовое соединение	L	наружный $\phi$	резьбовое соединение	L	утонение
-	-	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)

The Leader in the Field of High-Quality Nondestructive Control

## Результаты контроля

п/п	№ к-та/инс-та	Зона контроля № 1				Зона контроля № 2				Зона контроля № 3				
		ЗП муфта			Св. шов	Результат толщинометрии			Сост. тела	ЗП ниппель			Св. шов	
		Наруж $\varnothing$ (мм)	L (мм)	Резьба		Сеч. 1 мин. знач.	Сеч. 2 мин. знач.	Сеч. 3 мин. знач.		Наруж $\varnothing$ (мм)	L (мм)	Резьба		
001	3-2018	170,3	<b>285</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>172</b>	-	-	
002	3-2018	171,7	<b>304</b>	-	-	-	<b>9,8</b>	-	-	-	171,3	<b>176</b>	-	-

\* на тело БТ нанесён красный цвет.

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)

The Leader in the Field of High-Quality Nondestructive Control